

PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW MSM Ź RAZEMŃ NA 2022 R.

1. GARBARY 3

- oczyszczenie powierzchni dachowej,
- oczyszczenie rynien i wymiana skorodowanych od str. ulicy,
- zabezpieczenie czap kominowych,
- odnowa powierzchni cokołu budynku, cian nadbudówki oraz ogniomurów,
- odnowienie powierzchni ostatniego balkonu,
- wymiana przyłącza wodociągowego oraz kurków na zawory,
- wymiana płyt betonowych na podwórzu wraz z wymianą odwodnienia linowego,
- wykonanie wentylacji w L.U.,
- wymiana siłownika bramy wjazdowej.

2. ZA BRAMKA 10/11

- przebiegnięciem czoł dachówki, naprawa lub wymiana na skośniej czoł dachu uszkodzonej papy,
- wymiana skorodowanych obróbek blacharskich, rur spustowych oraz wyczyszczenie rynien,
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy,
- wymiana izolacji rur C.O. wraz z wymianą zaworów kurkowych na kulowe,
- wykonanie wentylacji nawiewnej w wle C.O.
- dokończenie prac na dwóch tarasach- przebiegnięciem desek.

3. WIEŃOWA 73/75

- zabezpieczenie czap kominowych
- zamontowanie chwytaków kominiarskich i stopni kominiarskich,
- uzupełnienie brakujących dachówek, konserwacja konstrukcji dachu,
- wymiana izolacji rur C.O. wraz z wymianą zaworów kurkowych na kulowe.

4. SZYMBORSKA 9/11

- zabezpieczenie obróbek blacharskich dachu rodkiem antykorozyjnym,
- zabezpieczenie czap kominiarskich,
- wymiana izolacji rur C.O.,
- odnowienie klatek schodowych,
- wykonanie zabudowy koszy.

5. GŁOGOWSKA 86A

- zabezpieczenie obróbek blacharskich dachu rodkiem antykorozyjnym,
- zabezpieczenie czap kominiarskich,
- czyszczenie rynien, powierzchni dachu,
- odnowienie malatury i tynków na cianach powierzchni dachowej
- wymiana izolacji rur C.O. wraz z wymianą zaworów kurkowych na kulowych,
- dalsze prace związane z usunięciem komina,
- wymiana windy wraz z pracami budowlanymi,
- montaż wiatrołapu wraz ze wzmocnieniem,
- ocieplenie miejsca po kominie, wyrównanie płyt balkonowych wraz z przebiegnięciem płyt, przebiegnięciem tynku w miejscu po kominie,
- odmalowanie wiatrołapu, przeniesienie domofonu.

6. RÓŃANA 6

- zabezpieczenie obróbek blacharskich dachu rodkiem antykorozyjnym,
- zabezpieczenie czap kominiarskich,

- czyszczenie rynien i pości dachu,
- wykonanie wejścia na dach,
- wykonanie dylatacji podwórza.

7. DOLNA WILDA 16

- zabezpieczenie czap kominiarskich,
- wymiana drzwi wejściowych od strony ulicy do wszystkich klatek schodowych,
- wykonanie nowej izolacji oraz naprawy kilku balkonów,
- uzupełnienie izolacji na rurach C.O., C.W, Z.W.,
- odnowienie elewacji budynku od strony Dolnej Wildy wraz z wykonaniem zadania balkonów ostatniej kondygnacji.